

No. Incanto	Sezione	Località	Mappale	Rif. piano	Descrizione evento	Competenza di gestione del caso	Misure d'emergenza				Misure di ripristino				Generi d'opera	Ente o impresa	Costi a carico Comune di Gambarogno (IVA compresa)					Totale complessivo					
							Provvedimento	Competenza	Messa in atto	Stato	Provvedimento	Competenza	Messa in atto	Priorità			Stato	Delibera	RM	Acconto 1	Acconto 2		Acconto 3	Liquidazione finale			
1	C	Magadino	Camera Trodo	1332	1.1A	Pettine vasca Trodo divelti. Cedimento pettine ca. ore 12h00 di sabato 29 agosto con evento di piena e effetto autopulente della vasca.	CCFT	Nessuno		Terminato	Ripristino pettine secondo consulenza tecnica.	CCFT come da lettera del 10 sett. inviata da UCA		3	NON iniziato												
12	C	Contone	Cameretta Vignette (Hauser)	1529 / 1530	9A	Cameretta piena da svuotare	CMMC	Vuotatura camera	Commitente: CMMC	da subito	In corso	Nessuno		2													
13	C	Magadino	Cameretta (via Piedemonte)	208	10A	Cameretta piena da svuotare	CMMC	Vuotatura camera e ripristino alveo riale	Commitente: CMMC	da subito	In corso	Nessuno		2													
18	C	Vira	Scosana-Fosano	794	2B	Frana con danni ad infrastrutture private (map. 794) e materiale soprattutto legnoso nel riale adiacente	privato e comune in subord	Messa in sicurezza tank natta	Pompieri	Durante l'evento	Eseguito e terminato	Pulizia riale e sgombero macerie	Privata		2												
22	C	Piazzogna	Scoscendimento giardino Casa Mi di Piazzogna	846	6B	Scoscendimenti nei pressi del mappale 846 a causa evacuazione superficiale dei pluviali causando un dissesto dei muri in CA	Privato	Informare il privato	Comune	2-3 settembre	Terminato	Il privato valuterà il da farsi.	Privato e suoi specialisti di fiducia	Secondo i tempi privati	1												
25	C	Piazzogna	Riale dietro scuole	194, 1078, 972, 145, 714	9B	Fuoriuscita materiale e acqua su strade cantonale, comunale e sedimi privati	Comune	Pulizia comparto e dell'asta fluviale	Comune	Da valutare con sopralluogo	allo studio	Valutare nell'ambito dello studio PZP eventuali provvedimenti	SF e UCA con loro specialisti	Studio PZP in corso	3												
48	C	San Nazzaro	Via Ronchit 8	237	18C	cedimento muro sostegno della proprietà mapp. 237	Privato	Casa evacuata il 06.09.2020 e messa inagibile e tempo indeterminato - Accesso stradale Via Ronchit interrotto	Comune	Da subito	Inagibilità tuttora valida	Messa in sicurezza, valutazione abitazione lavori in corso	Privato	07.09.2020	1												
49	C	San Nazzaro			19C	Erosione fondamenta spalla ponte strada cantonale sponda sx	CMscUCA ?	Nessuna	CMsc	07.09.2020				3													
50	C	S. Abbondio	sopra stazione Ranzo	165	1D	Scoscendimenti di materiale sulla strada cantonale dal mappale 165 RFD Sant'Abbondio	Privato e CMsc	Pulizia strada cantonale	CMsc	30-31.8.2020	Terminato	Il privato valuterà il da farsi.		3													
56	C	Sant'Abbondio	Sotto torcello	193	7D	il riale deviato in passato è esondato ed ha interessato il giardino privato.	Privato	Nessuna			Terminato	Il privato valuterà il da farsi.		3													
63	C	Sant'Abbondio	Via Mondasc	177	14D	Lieve frana al mappale 177	Privato	Nessuna			Terminato	Il privato valuterà il da farsi con la sua assicurazione.	Privato	3													
65	C	Indemini	Strada Boé-Indemini		E1	Camerette e tombinoni colmi.	CMsc	Vuotature camere e tombinoni	CMsc	da subito	Terminato	Nessuna		3													
66	C	Indemini	piantagione Boé-Planche		E2	A monte della strada cantonale nella piantagione Planche-Boé si constata uno scoscendimento.	SF	Nessuna			Terminato	Valutazione situazione ed eventuali provvedimenti	SF	3													
71	C	Caviano	Danni d'inondazione presso casa privata al mappale 281	281	18D	Danni da acqua di ruscellamento da versante e da fuoriuscita dal riale adiacente alla proprietà privata.	Privato	Nessuno			Terminato	Privato valuterà il da farsi con la sua assicurazione	Privato	3												0.00	
73	C	Magadino	Discarica inerti zona Luserte	Diversi - vedi pianimetria		Fuoriuscita del canale centrale in 2-3 punti. Danni puntuali al canale con movimento di alcuni massi ciclopici. Erosioni lungo la strada. Stiffamento superficiale di una scarpata ~50m2. Rottura recinzione sul tetto della discarica in corrispondenza con il canale.	SPAAS-URSI e ditte a cui è affidata la gestione	Nessuna			Terminato	Secondo decisioni SPAAS-URSI	SPAAS-URSI e ditte a cui è affidata la gestione	Da definire con SPAAS-URSI	3	In valutazione											0.00
74	C	Caviano	Caviano Proprietà Monsch	334		Fuoriuscita del riale in prossimità appena a valle del ponticello del sentiero comunale al Porto (mapp. 335-318) con conseguente inondazione	Privato	Nessuno			Terminato	Valutare nell'ambito dello studio PZP eventuali provvedimenti. Soprattutto se ha ancora senso ripristinare il pettine della vecchia camera 100Campi o riprendere il materiale nelle camere Trodo e Prada in	SF e UCA con loro specialisti	Studio PZP in corso	3											0.00	
75	C	San Nazzaro	Via Lubie	387		Movimento di versante in sponda destra. Messa a nudo della fondazione d'appoggio a un pilastro della tettoia di posteggio	Privato	Nessuno	Privato	Il privato è intervenuto autonomamente a coprire la zona di scoscendimento con una stucca	Terminato	Privato valuterà il da farsi con la sua assicurazione	Privato	3												0.00	
78	C	Sant'Abbondio	Riale a lato sentiero Prestino e Proprietà Gabbani	534		I Signori Gabbani lamentano dei danneggiamenti ed erosioni al loro muro di sostegno del giardino a lato del riale che è sito nella loro proprietà.	Privato	Nessuno	Privato		Terminato	Privato valuterà il da farsi con la sua assicurazione	Privato	3												0.00	
79	C	Piazzogna	Via Fauser - Zona Alabardis (proprietà Zizmann)	237		Il muro di sostegno della scarpata a monte della strada d'accesso della proprietà Zizmann è ceduto su tutta la lunghezza causando uno smottamento.	Privato	Sgombero materiale terroso dalla strada comunale e messa in sicurezza della zona	Privato	Il privato è intervenuto con una sua ditta di fiducia	Terminato	Privato valuterà il da farsi con la sua assicurazione	Privato	3												0.00	

0.00

0.00